



Saint-Narcisse, le 23 janvier 2024

**PLAN D'ACTION  
À LA SUITE D'UN RÉSULTAT ÉLEVÉ DE PLOMB  
MISE À JOUR 2024**

**Objet : Présence de plomb dans l'échantillon d'eau potable prélevé au matricule 8359-50-4811**

La présente vise à informer la population que des analyses d'eau potable sont prélevées à différents endroits dans la municipalité dans certaines résidences. Le 9 août 2022, un résultat de **0,011 mg/L de plomb** a été prélevé au matricule **8359-50-4811**, alors que la norme prescrite est de **0,005**.

Actions prises par la municipalité :

- Juin 2022, la conduite d'alimentation d'eau potable ainsi que tous les branchements de service de la rue Louis ont été remplacés.
- Le 30 août 2022 validation que par un échantillonnage que le réseau municipal est conforme concernant les paramètres du plomb et du cuivre.
- Transmission d'une lettre le 22 septembre 2022, au propriétaire du matricule **8359-50-4811**, l'informant de la situation.
- Suivi téléphonique avec le propriétaire du matricule **8359-50-4811**, afin de savoir si celui-ci a entamé des travaux correctifs de la tuyauterie.
- Au courant de l'année 2023 un nouvel échantillon concernant le paramètre du plomb sera prélevé au matricule **8359-50-4811**.
- Informer le propriétaire du nouveau résultat.
- La municipalité va doubler l'échantillonnage concernant le plomb pour les 2 prochaines années soient au courant des années 2023 et 2024.

*BUREAU MUNICIPAL*

353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0

T 418 328-8645 • F 418 328-4348 • municipalite@saint-narcisse.com

saint-narcisse.com

MUNICIPALITÉ  
**Saint-Narcisse**



*SE RÉALISER. ENSEMBLE.*

- La municipalité recommande au propriétaire du matricule **8359-50-4811**, de :
  - Changer au courant de l'année 2023-2024, la tuyauterie sous-terrain du bâtiment provenant de l'arrêt de service municipal.
  - Suivi téléphonique avec le propriétaire du matricule **8359-50-4811**, sur l'avancement des travaux à réaliser.
- À la suite de la réalisation des travaux de remplacement de la conduite sous-terrain, la municipalité retournera réaliser un échantillon du cuivre et du plomb du matricule **8359-50-4811**.
- La municipalité recommande au propriétaire du matricule **8359-50-4811**, le temps de rétablir la situation de :
  - Laisser couler l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne froide. Par la suite, laisser couler le robinet encore une ou deux minutes afin d'éliminer l'eau qui a stagné dans l'entrée de service (ex. : le matin au réveil ou en revenant le soir). » D'autres moyens existent pour purger la tuyauterie, par exemple actionner la chasse d'eau de la toilette, prendre une douche ou utiliser le lave-vaisselle;
  - Utiliser l'eau froide pour boire, cuisiner ou préparer des substituts de lait maternel;
  - Nettoyer régulièrement l'aérateur (le petit filtre au bout du robinet) pour y déloger les particules qui auraient pu s'y accumuler;
  - Installer, au besoin, un dispositif de traitement certifié pour la réduction du plomb dans l'eau (conformément à la norme NSF/ANSI 53).
- Si à la suite des travaux sur la propriété du matricule **8359-50-4811**, il y a toujours présence de plomb dans l'eau, le remplacement de la plomberie intérieur sera nécessaire au courant des années 2024-2025 et la municipalité retournera échantillonner à la suite des travaux.
- Le 7 septembre 2023, une nouvelle analyse a été réalisée sur la propriété du matricule **8359-50-4811** et le résultat d'analyse est de 0,001 mg/l, le résultat est donc conforme.

*BUREAU MUNICIPAL*

353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0

T 418 328-8645 • F 418 328-4348 • [municipalite@saint-narcisse.com](mailto:municipalite@saint-narcisse.com)


[saint-narcisse.com](http://saint-narcisse.com)

MUNICIPALITÉ  
**Saint-Narcisse**



*SE RÉALISER. ENSEMBLE.*

- Le 8 août 2023 une analyse a été effectuée à l'adresse civique 351, rue Principale, bâtiment patrimonial appartenant à la municipalité de Saint-Narcisse où il n'y a pas de consommation d'eau. Le résultat d'analyse reçu pour le plomb est de 0,0144 mg/l, résultat non conforme.

  
Stéphane Bourassa,  
Directeur général

*BUREAU MUNICIPAL*

353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0

T 418 328-8645 • F 418 328-4348 • [municipalite@saint-narcisse.com](mailto:municipalite@saint-narcisse.com)

[saint-narcisse.com](http://saint-narcisse.com)

